



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Маяк» (МАДОУ «Детский сад с. Маяк»).
- 1.2. Адрес объекта 682554, Хабаровский край, Нанайский район, с. Маяк, ул. Садовая д. 16
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание из 2 этажей, 1118.4 кв. м.
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 3198 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1974, последнего капитального ремонта 2014 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2018 г.

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Маяк» (МАДОУ «Детский сад с. Маяк»).
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 682554, Хабаровский край, Нанайский район, с. Маяк, ул. Садовая 16.
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная).
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная).
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования администрации Нанайского муниципального района Хабаровского края.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 682350, Хабаровский край Нанайский район с. Троицкое, ул. Калинина 102.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое).
- 2.2 Виды оказываемых услуг: Реализация общеобразовательной программы, обучение и воспитание детей дошкольного возраста.
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) пребывание с 7:45 часов до 17:45 часов.
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории) возраст с 1,6 до 7 лет.
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 118 детей.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет).

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

легковой, грузовой автотранспорт. Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта 760 м.

3.2.2 Время движения (пешком) 10 мин.

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет).

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет информации.

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать).

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	«ДУ»
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ДУ»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«Б»
4	с нарушениями зрения	«ДУ»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«Б»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон.

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И(К,О,С), ДП-И (Г, У)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И(К,С) ДП-И (О, Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	1 эт. ДП-И (О, Г, У), ДЧ-И(К,С) 2 эт. ДУ-И(О,К,С), ДУ- И(Г), ДП-(У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	1 эт. ДЧ-И (К, С), ДП- И(О,У,Г) 2эт. ДУ-И(К,С), ДЧ-И(О), ДП-(Г,У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ-И (К), ДЧ-И (О, С, Г) ДП-(У),

6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ-И (С, Г), ДЧ-И(О,К,У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (О, У), ДУ-(К,С,Г)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: ДУ.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Альтернативная форма обслуживания
8	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР (технические средства реабилитации); технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ по мере финансирования (в рамках исполнения Плана адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения).

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) соответствие норм доступной среды для инвалидов.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДУ.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): Согласование Управление образования администрации Нанайского муниципального района Хабаровского края

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата) нет.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Хабаровского края (дата)

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «16» апреля 2018 г.,
2. Акта обследования объекта: от «16» апреля 2018 г.

Председатель комиссии, паспортизируемого объекта:
Воспитатель Евсеева Анна Ярославна

(Должность, Ф.И.О.)

Евсеева

(Подпись)

Комиссия по проведению обследования и паспортизации объекта и предоставляемых на
нём услуг

(название комиссии, утверждающей паспорт доступности объекта социальной
инфраструктуры)

Члены комиссии:

Воспитатель Донова Любовь Григорьевна

(Должность, Ф.И.О.)

Донова

(Подпись)

Воспитатель Сипаткина Наталья Ивановна

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

В том числе: представители общественных организаций инвалидов

Зам. председателя УМО ООО ЮЧ на Хабаровск

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)





АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Маяк».
- 1.2. Адрес объекта 682354, Хабаровский край, Нанайский район, с. Маяк, ул. Садовая 16.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 2 этажа, 1118,4 кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да) 3198 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1974, последнего капитального ремонта 2014 год.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий 2018 год.
- 1.6. Название организации (учреждения), Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Маяк».
- Короткое наименование МАДОУ «Детский сад с. Маяк».
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) инд. 682354, Хабаровский край, Нанайский район, с. Маяк, ул. Садовая 16.
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность).
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная).
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная).
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования Администрации Нанайского муниципального района Хабаровского края.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 682350, Хабаровский край Нанайский район с. Троицкое, ул. Калинина 102, тел. 8 (42156) 4-19-84.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое).
- 2.2 Виды оказываемых услуг Реализация общеобразовательной программы, обучение и воспитание детей дошкольного возраста.
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) пребывание с 7:45 часов до 17:45 часов.
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) возраст с 1,6 до 7 лет.
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха.

- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 118 чел.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет).

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) легковой, грузовой автотранспорт. Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта 760 м.
- 3.2.2 Движение (пешком) 10 мин.
- 3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет).
- 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером.
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет информации.
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать).
- Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет.
- 3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001.

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	«ДУ»
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ДУ»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«Б»
4	с нарушениями зрения	«ДУ»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«Б»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Альтернативная форма обслуживания

8.	Все зоны и участки	Ремонт текущий
----	--------------------	----------------

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности согласовано:

 М.А.Яблокова, заведующий МАДОУ «Детский сад с. Маяк», тел. 8 (42156) 4-77-33
(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Маяк» (МАДОУ «Детский сад с. Маяк»).
- 1.2. Адрес объекта инд. 682354, Хабаровский край, Нанайский район, с. Маяк ул. Садовая 16.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 2-ух этажное, 1118,4 кв.м.
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 3198 кв.м..
- 1.4. Год постройки здания 1974, последнего капитального ремонта 2014 год.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2018год.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Маяк» (МАДОУ «Детский сад с. Маяк»).
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) инд. 682354, Хабаровский край, Нанайский район, с. Маяк, ул. Садовая 16.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход за детьми в возрасте с 1,6 до 7 лет.

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: : с. Маяк от остановки по ул. Центральная 8 до МБОУ СОШ по ул. Центральная, д. 23 А, через двор к зданию МАДОУ «Детский сад с. Маяк» ул. Садовая 16.
 - 3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта 760 м..
 - 3.2.2 Время движения (пешком) 10 мин..
 - 3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет).
 - 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером.
 - 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет информации.
 - 3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать).Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет.
- 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (форма обслуживания)
1.	Все категории инвалидов и МГН	«ДУ»
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ДУ»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«Б»
4	с нарушениями зрения	«ДУ»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«Б»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И(К,О,С), ДП-И (Г, У)		1,2
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И(К,С) ДП-И (О, Г, У)		3,4,5
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	1 эт. ДП-И (О, Г, У), ДЧ-И(К,С) 2 эт. ДУ-И(О,К,С), ДУ-И(Г), ДП-(У)		6,7,8, 9,10,11
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	1 эт. ДЧ-И (К, С), ДП- И(О,У,Г) 2эт. ДУ-И(К,С), ДЧ-И(О), ДП-(Г,У)		12,13,14
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ-И (К), ДЧ-И (О, С, Г) ДП-(У),		15,16,17 18,
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ-И (С, Г), ДЧ-И(О,К,У)		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (О, У), ДУ-(К,С,Г)		

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры:
ДЧ-В - привести в соответствие согласно нормам, учитывая специфику работы
(контингент обслуживания) данного учреждения:

объект доступен условно для колясочников и слепых (слабовидящих), по причине того, что санитарно – гигиеническая комната не соответствует требованиям и реконструкция данного помещения по техническим показателям не возможна ДУ ; для всех других категорий объект доступен полностью ДП-В.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Альтернативная форма обслуживания
8	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ по мере финансирования (в рамках исполнения плана по адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения, прилагаемому к паспорту доступности).

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) соответствие норм доступной среды для инвалидов.

(Оценка результата исполнения плана по адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. Согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); Управление образования администрации Нанайского муниципального района Хабаровского края

4.4.5. Другое

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Хабаровского края: _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту
2. Входа (входов) в здание
3. Путей движения в здании

на 2 л.
на 6 л.
на 3 л.

4. Зоны целевого назначения объекта на 3 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на 4 л.
Результаты фотофиксации на объекте МАДОУ «Детский сад с. Маяк» на 18 л.
Позтажные планы, паспорт БТИ МАДОУ «Детский сад с. Маяк» на 2 л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Председатель комиссии, паспортизуемого объекта:

Воспитатель Евсеева Анна Ярославна
(Должность, Ф.И.О.)

Евсеева
(Подпись)

Члены комиссии:

Воспитатель Донова Любовь Григорьевна
(Должность, Ф.И.О.)

Донов
(Подпись)

Воспитатель Сипаткина Наталья Ивановна
(Должность, Ф.И.О.)

Сипаткина
(Подпись)

В том числе: представители общественных организаций инвалидов

Зам. председателя КНО ООД ВОЧ
(Должность, Ф.И.О.)



(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Подпись)

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад с. Маяк», адрес объекта инд. 682354, Хабаровский край, Нанайский район, с. Маяк ул. Садовая 16.

(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Есть		1	Нет звонка на калитке	ДЧ-И (К,О,С) ДП-И (Г, У)		Установить звонок
1.2	Путь (пути) движения на территории	Есть		1,2	Частичный ремонт тротуара, необходима разметка	ДЧ-И (К,О,С) ДП-И (Г, У)		Заасфальтировать тротуар, нанести разметку
1.3	Лестница (наружная)	Нет				-		
1.4	Пандус (наружный)	Нет				-		
1.5	Автостоянка и парковка	Нет				-		
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

МАДОУ «Детский сад с. Маяк»	ДЧ-И(К,О,С), ДП-И (Г, У)		1,2	Нуждается в текущем ремонте
-----------------------------	-----------------------------	--	-----	-----------------------------

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к

заключению: _____

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание в Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Маяк», адрес объекта инд. 682354, Хабаровский край, Нанайский район, с. Маяк ул. Садовая 16.

№ п/ п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимое для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	Есть		3,4,5	Не соответствует высота подступенка и ширина проступней	ДЧ-И (К) ДП-И (О, Г, У, С)		Требуется капитальный ремонт
2.2	Пандус (наружный)	Есть		3		ДП-И (О, Г, У, К, С)		
2.3	Входная площадка (перед дверью)	Есть		3,7,8	Ее имеется подогрева поверхности покрытия пола, не соответствуют стандартам размеры ширины крыльца и входной площадки	ДЧ-И (К) ДП-И (О, Г, У, С)		Капитальный ремонт
2.4	Дверь (входная)	Есть		7	Не соответствует ширине дверь, высота порога	ДЧ-И (К) ДП-И (О, Г, У, С)		Капитальный ремонт

2.5	Тамбур	Есть		8	Не соответствует глубина тамбура, недостаточное пространства между дверьми	ДЧ-И (К) ДП-И (О, Г, У, С)		Капитальный ремонт
	Общие требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
МАДОУ «Детский сад с. Маяк»	ДЧ-И (К) ДП-И (О, Г, У, С)		3,4,5,7,8	Нуждается в капитальном ремонте

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к

заключению: _____

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) в Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Маяк», адрес объекта инд. 682354, Хабаровский край, Нанайский район, с. Маяк ул. Садовая 16.

№ п/ п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на план е	№ фот о	Содержан ие	Значимо для инвалида (катего-рия)	Содержани е	Вид ы рабо т
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Есть				ДП-И (О, Г, У, С,К)		
3.2	Лестница (внутри здания)	Есть		10, 11	Нет пуручней со второй стороны, нет пандуса на 2-й этаж и лифта	ДП-И (О, Г, У, С) ДУ (К)		Капи тальн ый remo нт
3.3	Пандус (внутри здания)	Нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет						
3.5	Дверь	Есть		7,8	Не соответст вует ширине дверь, высота порога	ДЧ-И (К) ДП-И (О, Г, У, С)		Капи тальн ый remo нт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	Есть		7	Дверь и тамбур не соответст вуют	ДЧ-И (К) ДП-И (О, Г, У, С)		Капи тальн ый remo

					ширине , имеется дверной порог			нт
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
МАДОУ «Детский сад с. Маяк»	ДЧ-И (К) ДП-И (О, Г, У, С)		7,8,10,11	Нуждается в текущем ремонте

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к

заключению: _____

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов в Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Маяк», адрес объекта инд. 682354, Хабаровский край, Нанайский район, с. Маяк ул. Садовая 16.

№ п/ п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	Есть				ДЧ-И		
4.2	Зальная форма обслуживания	Есть				ДЧ-И		
4.3	Прилавочная форма обслуживания	Нет				ВНД		
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Есть				ДЧ-И		
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	Нет				ВНД		
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
МАДОУ «Детский сад с. Маяк»	ДЧ-И(К, О, С, Г, У)			Нуждается в текущем ремонте

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к

заключению: _____

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) в Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Маяк», адрес объекта инд. 682354, Хабаровский край, Нанайский район, с. Маяк ул. Садовая 16.

Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	НЕТ						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
МАДОУ «Детский сад с. Маяк»	ВНД			Нуждается в текущем и капитальном ремонте

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к

заключению: _____

Приложение 4(III)

к Акту обследования к паспорту доступности от «___» _____ 20__ г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида	Содержание	Виды работ

					(категория)		
Жилые помещения	Нет				ВНД		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
МАДОУ «Детский сад с. Маяк»	ВНД			Нуждается в текущем и капитальном ремонте

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к

заключению: _____

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад с. Маяк», адрес объекта инд. 682354, Хабаровский край, Нанайский район, с. Маяк ул. Садовая 16.

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	Есть		15,16, 17,18	Не имеет специального оборудования	ДЧ-И		
5.2	Душевая/ванная комната	Нет				ВНД		
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	Есть			Не имеет специального оборудования	ДЧ-И		
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
МАДОУ «Детский сад с. Маяк»	ДЧ-И(К, О, С, Г, У)		15,16, 17,18	Нуждается в текущем и капитальном ремонте

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад с. Маяк», адрес объекта инд. 682354, Хабаровский край, Нанайский район, с. Маяк ул. Садовая 16.

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	Нет				ВНД		
6.2	Акустические средства	Нет				ВНД		
6.3	Тактильные средства	Нет				ВНД		
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
МАДОУ «Детский сад с. Маяк»	ДУ			Нуждается в текущем ремонте

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к

заключению: _____

